

Szybkowiążąca opaska jest niezastąpiona wszędzie tam, gdzie konieczne jest natychmiastowe unieruchomienie.

- specjalnie dobrana kompozycja gipsów naniesiona na nośnik z najwyższej jakości gazy pozwala na założenie mocnego i trwałego opatrunku
- specjalnie zaprojektowany rdzeń z perforacją pozwala na równomierne i szybkie namakanie opaski
- uniwersalna w zastosowaniu – optymalny czas wiązania sprawia, że ten typ opaski jest najczęściej używany w gipsowniach
- dostępne również w formie longety, czyli 4-warstwowej opaski o długości 20 m przeznaczonej do tworzenia łusek gipsowych oraz odcinkowych wzmocnień opatrunku gipsowego
- parametry: czas namaczania około 5 sekund, czas wiązania 5 minut, czas modelowania około 3-3,5 minuty
- wysoka wytrzymałość pozwala na pierwsze obciążenie już po około 20 minutach

Zastosowanie:

- podstawowe unieruchamianie większości typowych złamań
- korekcja zniekształceń

Rodzaje:

- opaski
- longety

Rozmiary i pakowanie:

- opaska biała

2-metrowa o szerokości 6 cm

3-metrowa o szerokości: 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 15 cm, 20 cm

4-metrowa o szerokości: 15 cm, 20 cm

pakowane po 2 szt.

- longeta

20-metrowa o szerokości: 10 cm, 15 cm

pakowana po 1 szt.

